

PASCO[®]FIX

- Dimostrazione pratica dell' uso della colla PASCOFIX facendo la saldatura chimica a freddo sul serbatoio di gasolio del trattore Universal, combinando PASCO FIX E PASCO FILL.
- Il proprietario del trattore Slavko Prešič ha realizzato questa operazione il 19.06.2009



PASCO[®]FIX

Le fasi di incollamento del serbatoio su un trattore Universal:

1. Pulizia

1.1. Eliminazione meccanica della sporcizia (carta smeriglia, spazzola d'acciaio, lima)

1.2. Pulizia chimica

Versiamo il **CLEAN** su un panno asciutto o direttamente sulla superficie da pulire. Passiamo con il panno piu' volte finche' la superficie non e' completamente pulita.



PASCO[®]FIX

2.Incollatura

Per la fase d'incollatura
adoperiamo **PASCOFIX**, versando
un paio di gocce sulla giuntura e
successivamente sulla colla
cospargiamo **PASCOFILL**



PASCO[®]FIX

3. Saldatura chimica a freddo:

L'operazione **PASCOFIX** - **PASCOFILL** va ripetuta un paio di volte finche' non saldiamo chimicamente la fessura (giuntura, foro, oppure rafforziamo il pezzo staccato)



PASCO[®]FIX

- L'operazione e' finita; il serbatoio e' saldato e la saldatura e' resistente al gasolio
- Montaggio del coperchio trattore.





Sinerg d.o.o. Postojna

Kolodvorska 28

6230 Postojna

T 041 696 370

F 05 7262 635

M sinerg@siol.net

www.pascofix.com